

Waschanleitung

Sie erhalten hiermit eine Textilie,
die mit Siebdruck, Stickerei oder Thermotransferfolie veredelt worden ist.
Damit Sie noch lange Freude an dieser Textilie haben,
sind folgende Punkte zu beachten:

1. Waschen Sie diese Textilie nur nach innen gestülpt und mit Feinwaschmittel bis max. 40° C!
2. Das Bügeln empfiehlt sich ebenso auf der linken Seite,
da die Veredelung keinesfalls vom heißen Bügeleisen berührt werden darf!
3. In jedem Fall sind die Pflegeanleitungen der veredelten Textilien zu beachten!
4. Bei Nichteinhaltung der empfohlenen Pflegehinweise kann leider
keine Gewährleistung übernommen werden!

Komm.